

## **ATENCIÓN EMERGENCIA CORPONOR**

Noviembre 11 DE 2020



**Red de media tensión que alimenta la subestación de CORPONOR**



**Transformador Pad Mounted 225 KVA de la Subestación CORPONOR**



**Desconexión del transformador para realización de pruebas**



**Trabajo conjunto con CENS en la realización de pruebas al transformador**



**Pruebas de nivel de Aislamiento del cableado de potencia a 13.200 V**



**Pruebas de fusibles del transformador de 225 KVA de CORPONOR**