

ATENCIÓN EMERGENCIA ÉXITO DE SAN MATEO

Noviembre 23 de 2021



Inspección situación equipos reportados en falla




Revisión sistema de transferencia automática



Apertura transformador 100 KVA 220/480 V del sistema de frío



Terminal fallado por mal contacto, sin solución oportuna



Certificado de garantía de nuestro proveedor



Restablecimiento del servicio con alimentación de suplencia